

# ПОЯСНАЯ СУМКА AP С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОВОД

Список запчастей


21.04.2021

Russia, русский

## Содержание

Соединительный провод .....	2
-----------------------------	---

# Соединительный провод



4850-GET-0007-A0

# Соединительный провод

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество	Содержит элемент (ы)	С серийного номера	До серийного номера	Замечания
1	4850 440 5101	Поясная сумка AP с соединительным провод	1	3 - 8			D, GB, F, E, S, FIN, I, DK, N, CZ, H, P, NL, PL
2	4850 440 5102	Поясная сумка AP с соединительным провод	1	3 - 7, 9			HR, SK, RUS, LV, UA, ROK, GR, TR, PRC, KZ, EST, LT, BG, RO, SRB, SLO
3	4850 400 1605	Соединительный провод	1				
4	4850 430 8000	Электронный модуль	1				
5	4850 431 2500	Скоба для крепления кабелей	1				
6	9074 478 2440	Винт с цилиндрической головкой IS-P3,5 x 12	2				
7	0000 951 1105	Винт с цилиндрической головкой IS P5 x 14	2				
8	4850 967 4019	Указательная табличка	1				